

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

| FC | Fehlercode-Setzbedingung | Abhilfe |
|-------|--|---------|
| P0351 | <p data-bbox="296 331 612 432">EST LEITUNG ZÜND SPULE 1+4 SPG. HOCH</p> <ul data-bbox="296 472 1331 680" style="list-style-type: none">• Kein Diagnose-Modus (Diagnose-Tester nicht angeschlossen)• Kurzschluß gegen Spannung im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme C14• Obige Bedingungen müssen für 6 aufeinanderfolgende Zündungen erfüllt sein <p data-bbox="296 719 480 752">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="296 786 1203 887" style="list-style-type: none">• Die Einspritzventile des Zylinderpaares 1, 4 werden abgeschaltet• Die Lambdaregelung wird gesperrt. <p data-bbox="296 925 600 992">Betroffene Klemmen: C14</p> | C-16 |