

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0351	<p data-bbox="296 331 612 432">EST LEITUNG ZÜND SPULE 1+4 SPG. NIEDR.</p> <ul data-bbox="296 472 1318 786" style="list-style-type: none"><li>• Kein Diagnose-Modus (Diagnose-Tester nicht angeschlossen)</li><li>• Kurzschluß gegen Masse oder Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme C14</li><li>• Der Fehler wird erkannt bei Zündung EIN.</li><li>• Obige Bedingungen müssen für 6 aufeinanderfolgende Zündungen erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="296 826 480 860"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="296 891 1203 1061" style="list-style-type: none"><li>• Die Einspritzventile des Zylinderpaares 1, 4 werden abgeschaltet</li><li>• Die Lambdaregelung wird gesperrt.</li><li>• Motor läßt sich nicht starten.</li></ul> <p data-bbox="296 1099 600 1133"><b>Betroffene Klemmen:</b></p> <p data-bbox="296 1137 352 1171">C14</p>	C-16