

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1503	<p data-bbox="296 331 592 394">WEGFAHRSPERRE FALSCHES SIGNAL</p> <ul data-bbox="296 439 1310 645" style="list-style-type: none"><li>• Funktion Wegfahrsperrre ist im Motor-Steuergerät aktiviert</li><li>• Motor-Steuergerät initialisiert (Betriebszustand)</li><li>• Motor-Steuergerät erkennt nach Anforderung falsches "Imo-Signal" vom Wegfahrsperrre Steuergerät</li></ul> <p data-bbox="296 685 480 719"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="296 752 1286 891" style="list-style-type: none"><li>• Die Motor-Kontrolleuchte wird getaktet (blinkt).</li><li>• Ca. 1 s nach Zündung EIN wird die Einspritzfunktion blockiert und die Kraftstoffpumpe abgeschaltet.</li></ul> <p data-bbox="296 925 600 994"><b>Betroffene Klemmen:</b> D10</p>	C-4