

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0335	<p data-bbox="295 331 574 394">FALSCHES DREHZAHLSIGNAL</p> <ul data-bbox="295 436 1236 750" style="list-style-type: none"><li>• Motor startet</li><li>• Fahrzeuggeschwindigkeit ist kleiner 4 km/h</li><li>• Batteriespannung fällt um mehr als 0,8 V</li><li>• Der Saugrohrabsolutdruck fällt um mehr als 60 hPa (0,06 bar)</li><li>• Das Motordrehzahl-Signal fehlt über 5 Nockenwellenumdrehungen</li></ul> <p data-bbox="295 784 359 817">oder</p> <ul data-bbox="295 851 1252 996" style="list-style-type: none"><li>• Motor läuft</li><li>• Das Steuergerät erkennt weniger als 48 oder mehr als 68 Impulse pro Umdrehung</li></ul> <p data-bbox="295 1019 462 1052"><b>Ersatzwert:</b></p> <ul data-bbox="295 1086 734 1131" style="list-style-type: none"><li>• Nockenwellen-Sensor Signal</li></ul> <p data-bbox="295 1164 478 1198"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="295 1232 949 1411" style="list-style-type: none"><li>• Die Klopfregelung wird gesperrt.</li><li>• Motorleerlaufdrehzahl wird erhöht</li><li>• Die maximale Motordrehzahl wird abgesenkt</li></ul> <p data-bbox="295 1444 598 1512"><b>Betroffene Klemmen:</b> A16, B14</p>	C-26