

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0351	<p data-bbox="295 331 614 436">EST LEITUNG ZÜND SPULE 1+4 SPG. NIEDR.</p> <ul data-bbox="295 470 1316 784" style="list-style-type: none">• Kein Diagnose-Modus (Diagnose-Tester nicht angeschlossen)• Kurzschluß gegen Masse oder Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme C14• Der Fehler wird erkannt bei Zündung EIN.• Obige Bedingungen müssen für 6 aufeinanderfolgende Zündungen erfüllt sein <p data-bbox="295 817 478 862">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="295 884 1204 1064" style="list-style-type: none">• Die Einspritzventile des Zylinderpaares 1, 4 werden abgeschaltet• Die Lambdaregelung wird gesperrt.• Motor läßt sich nicht starten. <p data-bbox="295 1097 598 1164">Betroffene Klemmen: C14</p>	C-16