

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

| FC    | Fehlercode-Setzbedingung   | Abhilfe |
|-------|--|---------|
| P1503 | <p data-bbox="296 331 592 394">WEGFAHRSPERRE<br/>FALSCHES SIGNAL</p> <ul data-bbox="296 439 1310 645" style="list-style-type: none"><li>• Funktion Wegfahrsperrre ist im Motor-Steuergerät aktiviert</li><li>• Motor-Steuergerät initialisiert (Betriebszustand)</li><li>• Motor-Steuergerät erkennt nach Anforderung falsches "Imo-Signal" vom Wegfahrsperrre Steuergerät</li></ul> <p data-bbox="296 685 480 719"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="296 752 1286 891" style="list-style-type: none"><li>• Die Motor-Kontrolleuchte wird getaktet (blinkt).</li><li>• Ca. 1 s nach Zündung EIN wird die Einspritzfunktion blockiert und die Kraftstoffpumpe abgeschaltet.</li></ul> <p data-bbox="296 925 600 994"><b>Betroffene Klemmen:</b><br/>D10</p> | C-4     |