

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0130	<p data-bbox="296 331 612 394">O2 SENSOR KREIS SPANNUNG NIEDRIG</p> <ul data-bbox="296 439 874 725" style="list-style-type: none">• Motor nicht im Betriebszustand: Start Nachstart Schubabschaltung Vollast• Motor läuft im Leerlauf Kühlmittel-Temperatur ist größer 43 °C <p data-bbox="296 763 357 790">oder</p> <ul data-bbox="296 831 1182 1391" style="list-style-type: none">• Motor läuft im Last-Bereich Kühlmittel-Temperatur ist größer 40 °C• Lambdaregelungs-Grenze "Mager" wurde für 10 s erreicht.• Tankentlüftungs-Ventil geschlossen• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0443• Lambda Sonden-Heizung wird für 5,0 s mit 100 % angesteuert.• Nach Ablauf der Lambda Sonden-Heizzeit ist die Lambdasonden-Spannung kleiner 0,06 V (Kurzschluß gegen Masse oder Stromkreis-Unterbrechung)• Obige Bedingungen müssen für mindestens 5,0 s erfüllt sein <p data-bbox="296 1429 480 1456">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="296 1496 1299 1630" style="list-style-type: none">• Die Lambda-Regelung und die Tankentlüftungsventil-Regelung werden gesperrt.• Das Tankentlüftungsventil wird auf Minimalwert gesteuert. <p data-bbox="296 1668 600 1695">Betroffene Klemmen: 36, 10, 29</p>	C-23