

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0135	O2 SENSOR HEIZUNG SPANNUNG HOCH	C-22
	<ul style="list-style-type: none">• Kurzschluß gegen Spannung oder Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme 48• Obige Bedingung muß für mindestens 5,0 s erfüllt sein• Keine Fehlererkennung bei einem Tastverhältnis kleiner 9,4 %. <p>Betroffene Klemmen: 48</p>	

vectra16v.com