

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
P0135	O2 SENSOR HEIZUNG SPANNUNG NIEDR.	C-22
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurzschluß gegen Masse im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme 48</li><li>• Obige Bedingung muß für mindestens 5,0 s erfüllt sein</li><li>• Keine Fehlererkennung bei einem Tastverhältnis größer 95,7 %</li></ul> <p><b>Betroffene Klemmen:</b> 48</p>	

vectra16v.com