

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1326	<p>ZÜNDWINKELVERST. KLOPFREGELUNG ZYL. 1</p> <ul style="list-style-type: none">• Motor nicht im Betriebszustand: Motor steht Start Nachstart• Kühlmittel-Temperatur ist größer 0 °C• Motordrehzahl ist größer 1984 U/min• Luftmasse ist größer 0,19 g/Hub• Trotz maximaler Zündzeitpunkts-Verstellung erkennt das Steuergerät klopfende Verbrennung.• Klopfregelung erkennt immer klopfende Verbrennung• Obige Bedingungen müssen für mindestens 4,0 s erfüllt sein <p>Betroffene Klemmen: 12, 30, 29</p>	C-18