

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1327	<p>ZÜNDWINKELVERST. KLOPFREGELUNG ZYL. 2</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Motor nicht im Betriebszustand: Motor steht Start Nachstart</li><li>• Kühlmittel-Temperatur ist größer 0 °C</li><li>• Motordrehzahl ist größer 1984 U/min</li><li>• Luftmasse ist größer 0,19 g/Hub</li><li>• Trotz maximaler Zündzeitpunkts-Verstellung erkennt das Steuergerät klopfende Verbrennung.</li><li>• Klopfregelung erkennt immer klopfende Verbrennung</li><li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 4,0 s erfüllt sein</li></ul> <p><b>Betroffene Klemmen:</b> 12, 30, 29</p>	C-18