

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1502	<p data-bbox="295 331 550 394">WEGFAHRSPERRE KEIN SIGNAL</p> <ul data-bbox="295 436 1260 716" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 436 1125 470">• Funktion Wegfahrsperrre ist im Motor-Steuergerät aktiviert</li><li data-bbox="295 504 981 537">• Motor-Steuergerät initialisiert (Betriebszustand)</li><li data-bbox="295 571 1260 645">• Motor-Steuergerät erkennt nach Anforderung kein "Imo-Signal" vom Wegfahrsperrre Steuergerät</li><li data-bbox="295 678 1141 712">• Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,5 s erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="295 750 478 784"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="295 817 1308 958" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 817 989 851">• Die Motor-Kontrolleuchte wird getaktet (blinkt).</li><li data-bbox="295 884 1308 958">• Ca. 1,2 s nach Zündung EIN wird die Einspritzfunktion blockiert und die Kraftstoffpumpe abgeschaltet.</li></ul> <p data-bbox="295 992 598 1025"><b>Betroffene Klemmen:</b></p> <p data-bbox="295 1030 311 1064">5</p>	C-5