FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhil
12	FALSCHER TP-SCHLÜSSEL	C-4
	Schlüssel mit nicht programmiertem Identifikationscode	
	oder	
	Auslesen des Transponders (Schlüsselsenders) gestört	
	Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,84 s erfüllt sein	
	Betroffene Klemmen:	