

F0:DATENLISTE

Nr	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
11	KLIMA ABSCHREL.	Im ASTRA-F, C 20 NE ist zur Zeit keine Klimaanlage eingebaut	NICHT VORH	87,88	23/19

vectra16v.com