

## F0:Datenliste

Nr.	TECH 1-Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
26	KLIMA ABSCH. REL.	Fahrz. mit Klimaanlage und Relais Kompressor (K 60) (nicht bei Vectra / Cavalier, Calibra C 20 XE)  Motor läuft im Leerlauf Klimaanlagen-Schalter EIN  Gaspedal kurzzeitig bis Vollastanschlag durchtreten (Vollgas geben)	INAKTIV 12 V  AKTIV 0 V	88	25, 19

**Hinweise zur Fehlersuche:**

**Sollwert:**

**Fehlerursache:**

- Siehe F5:STELLGL.-TEST, Prüfschritt 08