

C-40, Drosselklappenschlauch

C-40, Drosselklappenschlauch		
Test	Arbeitsanweisung	Sollwert
T01	Prüfung: Komponente	Test okay?
	<ul style="list-style-type: none">• Prüfe die folgende Komponente auf korrekte Funktion: Unterdruckschlauch und P23 Geber - Unterdruck, Saugrohr	
	Ja: E01	Nein: E02

C-40, Drosselklappenschlauch	
Ergebnis	Fehlerursache
E01	<ul style="list-style-type: none">• Sind die Sollwerte okay und das System noch fehlerhaft, so ist die Service Programmierung SPS durchzuführen.
E02	<ul style="list-style-type: none">• Folgendes System/Komponente ist fehlerhaft: Unterdruckschlauch oder P23 Geber - Unterdruck, Saugrohr oder Ansauganlage undicht